

## AZOT ( basınçlı gaz halinde )

GBF- 05

### 1. KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI

Ürün Adı : AZOT ( Basınçlı Gaz Halinde )

Kimyasal Formülü : N2

**Kullanım Alanı** : Amonyak sentezinde, katalizörler vasıtasıyla yüksek basınç altında Hidrojen ve Azot'un birleştirilmesinde kullanılır. Kimya, tekstil, gıda, boya sanayinde inert atmosfer sağlamak ve aşırı yanıcı sıvıların azot basıncı ile transferinde; Elektronik sanayinde, ampul imalatında ;Nükleer reaktörlerde; Tanker, boru hattı, kimyasal fabrikaların temizlenmesinde; Isıl işlem fırınlarında kontrollü atmosfer sağlamak için; Kömür madenlerinin güvenliğini sağlamada ve maden yangınlarında söndürmede kullanılır.



**Firma Tanımı** : ÇUKUROVA SINAI VE TIBBİ GAZLAR A.Ş

Ziyapaşa Bulv. Kurtuluş Mah.

9Sk. Büşra Apt. Kat:1 Daire:1

Seyhan / ADANA

Telefon : 0 322 459 44 62

0 322 459 44 65

0 322 459 44 67

Faks : 0 322 459 44 60

Web Adresi : [www.ctg.com.tr](http://www.ctg.com.tr)

E-mail : [ctg@ctg.com.tr](mailto:ctg@ctg.com.tr)

**Acil Durum Telefon** : 0 322 334 01 09

### 2. BİLEŞİMİ / BİLEŞİM HAKKINDA BİLGİLER

| Ticari Adı       | % Hacim | CAS Numarası | EEC Numarası | Mevzuat Risk ve Güvenlik Bilgileri |
|------------------|---------|--------------|--------------|------------------------------------|
| Y.Safılıkta Azot | 99,999  | 7727-37-9    | 231-783-9    | Yok                                |
| Saf Azot         | 99,99   | 7727-37-9    | 231-783-9    | Yok                                |

## AZOT ( basınçlı gaz halinde )

GBF- 05

### 3. TEHLİKELERİN TANIMLANMASI

Renksiz, kokusuz, zehirsiz, inert, parlayıcı olmayan, yüksek basınç altında çelik tüpler içerisine sıkıştırılmış gazdır. Tüpler, 45 °C 'nin altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir. Azot zehirli değildir; fakat yüksek konsantrasyonlarda basit bir boğ ucu gaz olarak davranır.

### 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

**Teneffüs Edilmesi :** Çalışanın riskini en aza indirerek kazazede derhal temiz bir sahaya götürülmelidir. Hava girişinde herhangi bir engel olmamalıdır. Eğ er solunum zayıflığı varsa veya durmuşsa, derhal suni teneffüs uygulanmalıdır. Kazazede sıcak ve rahat tutulmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.

### 5. YANGIN İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

**Uygun Söndürme Aracı / Söndürme Yöntemi :** Azot yanıcı değildir. Tutuşan malzemeye uygun söndürme aracı kullanılır. Gaz fazdaki azot yüksek basınca dayanıklı çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak muhafaza edilir. Yangın durumunda sıcaklık artışı ile birlikte basıncın artması tüpün şiddetle yırtılmasına neden olabilir. Yangına maruz kalan tüpler, yangın esnasında ve sonrasında emniyetli bir mesafeden su ile soğutulmalıdır. Gaz sıkışmasını önlemek amacı ile tüpün ventil kısmına su tutulmamalıdır.

**Uygun Olmayan Söndürme Aracı / Yöntemi :** Yok.

**Yanma Sonucu Ortaya Çıkabilecek Zararlı Maddeler :** Yok.

**Yangınla Mücadelede Koruyucu Ekipman :** Yangın ile mücadele ekibi solunum koruma cihazı takmalı ve aleve dayanıklı elbise giymelidir.

### 6. KAZA SONUCU GAZ YAYILMASINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

**Kişisel Tedbirler :** Ürünün yayıldığı bölge derhal boşaltılmalıdır. Ürünün yayıldığı bölgeye girişlerde, ortam atmosferi tamamen güvenli duruma gelene kadar pozitif basınçlı solunum cihazı kullanılmalıdır.

**Çevrede Alınacak Tedbirler :** Gaz kaçağı yapan tüp emniyetli bir alana götürülmeli ve üzerinde hiç bir tamirat yapılmadan Çukurova Sınai ve Tıbbi Gazlar A.Ş. aranmalıdır.

**Temizlik Yöntemleri :** Etkilenen bölge havalandırılmalıdır.

### 7. KULLANMA VE DEPOLAMA

**Kullanma :** Tüpler işletme içinde nakledilirken vanaları kapalı ve kapakları takılı olarak nakledilmelidir. Nakil esnasında tüpler yan yatırılmamalı, tercihen dik vaziyette, bir araba üzerine ve bağlı olarak nakledilmelidir. Tüpler kapağından ve ventilinden kaldırılarak taşınmamalıdır. Tüpleri kaldırmak için mıknaş, halat veya zincir kullanılmamalıdır, tüpler düşmemeli ve birbirine çarpmamalıdır. Kullanım mahalline getirilen tüpler dik olarak kullanılmalı, tüpün üzerindeki etiketten doğru gazın kullanıldığı kontrol edilmelidir. Kapağı sökülüp vana dişleri kontrol edilmelidir. Uygun basınç düşürücü ( regülatör ) ve ekipman monte

## AZOT ( basınçlı gaz halinde )

GBF- 05

edilmelidir. Vanası asla yağlanmamalı ve yavaşça açılmalıdır. Uygun bir yöntemle (sabun köpüğü, kaçak tespit solüsyonu vb. ) gaz kaçaqları kontrol edilmelidir. Tüpü kullanıma sokmadan önce, sisteme geri besleme olmamasına dikkat edilmelidir. Bir tüpün basıncını arttırmak için asla direkt çıplak alev veya elektrikli ısıtıcı cihazlar kullanılmamalıdır. Tüp asla 45 °C 'nin üzerindeki bir sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Tüp içindeki gaz tamamen bitmeden, tüpün vanası zorlanmadan kapatılmalı ve kapağı takılmalıdır. Üzerine boş yazılı bir etiket yapıştırılıp, depoya götürülmelidir. Tüpler takoz, rulo, mesnet v.s. gibi amaçlar için kullanılmamalıdır.

**Depolama :** Tüpler; paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının – 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahası uygun tehlike uyarıcı işaretlerle işaretlenmelidir. Depolanan tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilk önce eski stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır.

**Özel Kullanımlar :** Yukarıda belirtilenlerin dışında özel kullanım alanları olduğu bilinmektedir. Kullanıcılar, bu özel uygulamalar ile ilgili literatürden edindikleri bilgiler, geçerli metotlar ve prosedürlere bağlı kalmalıdır.

### 8. MARUZ KALMA KONTROLÜ / KİŞİSEL KORUNMA

**Mesleki Maruz Kalma Limiti :** Havadaki Oksijen seviyesinin % 19,5 altına düşmesi engelleyecek şekilde havalandırma yapılmalıdır.

**Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri :** Azot zehirli değildir, fakat yüksek konsantrasyonda basit bir boğucu gaz olarak davranır. İstenilerek solunulmamalıdır.

**Solunum Sisteminin Korunması :** Havadaki konsantrasyonu, solunum için gerekli oksijen konsantrasyonundan fazla ise tüplü solunum cihazları kullanılmalıdır.

**Ellerin Korunması :** Sağlam iş eldivenleri kullanılmalıdır.

**Gözlerin Korunması :** Yüz siperliği veya göz maskesi kullanılmalıdır.

**Cildin Korunması :** Uygun iş elbiseleri ve çelik burunlu ayakkabı giyilmelidir.

**Çevresel Maruziyet Kontrolleri :** Azot atmosfer havasında %78 hacimsel oranında bulunan bir gaz olup, kimyasal özellikleri bakımından çevreye zararlı bir etkisi yoktur.

## **AZOT ( basınçlı gaz halinde )**

**GBF- 05**

### **9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

**Fiziksel Hali** : Gaz

**Koku / Renk** : Kokusuz , Renksiz

**Molekül Ağırlık** : 28,01 gr/mol-gr

**Kaynama Noktası** : - 195,8 °C

**Ergime Noktası** : - 209,86 °C

**Kritik Sıcaklık** : - 147 °C

**Gazın Özgül Ağırlığı** : 0,967 ( Hava = 1 )

**Gaz Yoğunluğu** : 1,170 kg / m<sup>3</sup> ( 15 °C , 1 bar )

**Çözünürlük ( H O<sub>2</sub> )** : 20 mg/l

**Diğer Bilgiler** : Zehirsizdir. Havadan biraz daha hafiftir.

### **10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE**

**Kaçınılması Gereken Durumlar** : İnert, normal koşullarda karardır.

**Kaçınılması Gereken Materyaller** : Söz konusu değil.

**Tehlikeli Bozunma Ürünleri** : Söz konusu değil.

### **11. TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ**

Azot zehirli değildir, fakat toksik etkisini yüksek konsantrasyonlar da basit bir boğucu gaz olarak gösterir. Boğulma belirtileri; hızlı ve güçlükle teneffüs, hızlı yorulma, mide bulantısı/kusma ve muhtemelen bilinç kaybının ardından ölümdür.

### **12. EKOLOJİK BİLGİLER**

Azot, havanın sıkıştırılması ve ayrıştırılması yöntemiyle elde edilmektedir. Ekolojik denge üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

**Ekotoksisite** : Söz konusu değil.

**Hareketlilik** : Söz konusu değil.

**Kalıcılık ve Bozunabilirlik** : Söz konusu değil.

**Biyobirikim Potansiyeli** : Söz konusu değil.

**Diğer Ters Etkiler** : Söz konusu değil.

### **13. BERTARAF BİLGİLERİ**

Tehlikeli miktarlarda birikmelerin olabileceği hiç bir ortama boşaltma ve tahliye yapılmamalıdır. Tüplerde kalan gazların bertarafı için Çukurova Sınai ve Tıbbi Gazlar A.Ş. ile irtibata geçilmelidir. Kontrollü bir şekilde atmosfere bırakılarak imha edilir.

## AZOT ( basınçlı gaz halinde )

GBF- 05

### 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

| Parametre | Tanımlama No | Uygun Nakliye Adı | Tehlike Sınıfı | Tehlike sınıf Kodu | Etiket Bilgisi | Sevk Etiketleri                 |
|-----------|--------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
| ADR       | UN 1066      | Argon Basınçlı    | 2              | 1 A                | 2.2            | Parlayıcı ve Toksik Olmayan Gaz |

ADR Etiketi :



### 15. MEVZUAT BİLGİLERİ

Mevzuat Risk Tanımları : Yok.

Mevzuat Güvenlik Tanımları : Yok.

### 16. DİĞER BİLGİLER

Bilgiler ulaşılabilen kaynaklardan iyi niyete ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği her ne suretle olursa olsun herhangi bir dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat oluşturmadan bilgi amacı ile hazırlanmıştır.